LAPORAN UJI FUNGSI AKTIFASI SIRINE PERINGATAN DINI TSUNAMI (T-EWS) PUSDALOPS PB BPBD KABUPATEN KEBUMEN

Hari: Minggu, 26 Mei 2024

Waktu: 10.00 WIB - Selesai

Kepada Yth.:

1. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Kebumen

2. Para Kabid BPBD Kab. Kebumen

3. Para Jafung BPBD Kab. Kebumen

Selamat Siang,

Izin melaporkan kegiatan Pusdalops PB BPBD Kabupaten Kebumen dalam rangka uji fungsi aktifasi Sirine EWS Tsunami pada pukul 10.00 WIB.

KONDISI SIRINE BUNYI:

1. Desa Jladri, Kec. Buayan- Bunyi

2. Desa Tambamulyo (Pantai Suwuk), Kec. Puring - Bunyi

3. Desa Tambakmulyo, Kec. Puring - Bunyi

4. Desa Waluyorejo, Kec. Puring - Bunyi

5. Desa Sidoharjo, Kec. Puring - Bunyi

6. Desa Surorejan, Kec. Puring - Bunyi

7. Desa Karanggadung, Kec. Petanahan - Bunyi

8. Desa Tegalretno, Kec. Petanahan - Bunyi

9. Desa Karangrejo, Kec. Petanahan - Bunyi

10. Desa Jogosimo, Kec. Klirong - Bunyi

11. Desa Ayam Putih, Kec. Bulupesantren - Bunyi

12. Desa Setrojenar, Kec. Buluspesantren - Bunyi

13. Desa Brecong, Kec. Buluspesantren - Bunyi

14. Desa Kenoyojayan, Kec. Ambal - Bunyi

15. Desa Kaibon Petangkuran, Kec. Ambal - Bunyi

16. Desa Entak, Kec. Ambal** - Bunyi

17. Desa Mirit, Kec. Mirit - Bunyi

18. Desa Lembupurwo (dk. Lengkong), Kec. Mirit - Bunyi

19. Desa Lembupurwo (dk. Aglik), Kec. Mirit - Bunyi

20. Desa Wiromartan, Kec. Mirit - Bunyi

KONDISI SIRINE TIDAK BUNYI:

1. Desa Ayah (Logending), Kec. Ayah - Tidak Bunyi

2. Desa Pasir, Kec. Ayah - Tidak Bunyi

3. Desa Mirit Petikusan, Kec. Mirit - Tidak Bunyi

4. Desa Tanggulangin, Kec. Klirong - Tidak Bunyi

Demikian laporan kegiatan uji fungsi aktifasi sirine peringatan dini tsunami (T-EWS) di wilayah Kabupaten Kebumen. Mohon tindak lanjut dan perbaikan pada sirine yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Terima kasih.

Hormat kami,

Pusdalops PB BPBD Kabupaten Kebumen