

LAPORAN UJI FUNGSI AKTIFASI SIRINE PERINGATAN DINI TSUNAMI (T-EWS) PUSDALOPS PB BPBD
KABUPATEN KEBUMEN

Hari: Minggu, 26 Mei 2024

Waktu: 10.00 WIB - Selesai

Kepada Yth.:

1. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Kebumen
2. Para Kabid BPBD Kab. Kebumen
3. Para Jafung BPBD Kab. Kebumen

Selamat Siang,

Izin melaporkan kegiatan Pusdalops PB BPBD Kabupaten Kebumen dalam rangka uji fungsi aktifasi Sirine EWS Tsunami pada pukul 10.00 WIB.

KONDISI SIRINE BUNYI:

1. Desa Jladri, Kec. Buayan- Bunyi
2. Desa Tambamulyo (Pantai Suwuk), Kec. Puring - Bunyi
3. Desa Tambakmulyo, Kec. Puring - Bunyi
4. Desa Waluyorejo, Kec. Puring - Bunyi
5. Desa Sidoharjo, Kec. Puring - Bunyi
6. Desa Surejan, Kec. Puring - Bunyi
7. Desa Karanggadung, Kec. Petanahan - Bunyi
8. Desa Tegalretno, Kec. Petanahan - Bunyi
9. Desa Karangrejo, Kec. Petanahan - Bunyi
10. Desa Jogosimo, Kec. Klirong - Bunyi
11. Desa Ayam Putih, Kec. Bulupesantren - Bunyi
12. Desa Setrojenar, Kec. Buluspesantren - Bunyi
13. Desa Brecong, Kec. Buluspesantren - Bunyi
14. Desa Kenoyojayan, Kec. Ambal - Bunyi
15. Desa Kaibon Petangkuran, Kec. Ambal - Bunyi
16. Desa Entak, Kec. Ambal** - Bunyi

17. Desa Mirit, Kec. Mirit - Bunyi
18. Desa Lembupurwo (dk. Lengkong), Kec. Mirit - Bunyi
19. Desa Lembupurwo (dk. Aglik), Kec. Mirit - Bunyi
20. Desa Wiromartan, Kec. Mirit - Bunyi

KONDISI SIRINE TIDAK BUNYI:

1. Desa Ayah (Logending), Kec. Ayah - Tidak Bunyi
2. Desa Pasir, Kec. Ayah - Tidak Bunyi
3. Desa Mirit Petikusan, Kec. Mirit - Tidak Bunyi
4. Desa Tanggulangin, Kec. Klirong - Tidak Bunyi

Demikian laporan kegiatan uji fungsi aktifasi sirine peringatan dini tsunami (T-EWS) di wilayah Kabupaten Kebumen. Mohon tindak lanjut dan perbaikan pada sirine yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Terima kasih.

Hormat kami,

Pusdalops PB BPBD Kabupaten Kebumen